

Hojas del Levantamiento de Deterioros Realizado




LEVANTAMIENTO DE DETERIOROS

Sentido del Tráfico 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PAVIMENTOS RÍGIDOS DE GEOMETRÍA OPTIMIZADA

LUGAR: By Pass Metapán TRAMO: Losas Carrikeras

FECHA: 14 Abril 2015 SENTIDO: Descenso CARRIL: _____



OBSERVACIONES: Se inicio en la estación 1+900 en la pendiente de descenso con losas de 1.60m por 1.80m, Carp mal hecho en la losa A1, No hay confirmación al lado derecho.



LEVANTAMIENTO DE DETERIOS

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PAVIMENTOS RÍGIDOS DE GEOMETRÍA OPTIMIZADA


LUGAR: By Pass Metapán

↑
Sentido del Tráfico


FECHA: 14 Abril 2015

SENTIDO: Descenso

CARRIL: By Pass



TÓMULO



OBSERVACIONES: Se Inician Midiendo las losas del By Pass a Partir del Tóculo




LEVANTAMIENTO DE DETERIOROS

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PAVIMENTOS RÍGIDOS DE GEOMETRÍA OPTIMIZADA



↑ Sentido del Tráfico

LUGAR: Calle de Acceso a la Planta Alba Petroleos TRAMO:

FECHA: 2 Junio 2015 SENTIDO: Salida CARRIL: Salida



1-2-30



OBSERVACIONES: Se Inicio A partir del Primer Tomo



LEVANTAMIENTO DE DETERIOROS




EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PAVIMENTOS RÍGIDOS DE GEOMETRÍA OPTIMIZADA

sentido del Tráfico →

Calle de Acceso a la Planta de Agua

LUGAR: _____ TRAMO: _____

FECHA: 2 JUNIO 2015 SENTIDO: Solida



OBSERVACIONES: _____



LEVANTAMIENTO DE DETERIOROS




EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PAVIMENTOS RÍGIDOS DE GEOMETRÍA OPTIMIZADA

LUGAR: Calle de Acceso a la Planta de Alba TRAMO: _____

sentido del Tráfico →

FECHA: 2 JUNIO 2018 SENTIDO: Salida

CARRIL: _____



OBSERVACIONES: _____



LEVANTAMIENTO DE DETERIOROS

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PAVIMENTOS RÍGIDOS DE GEOMETRÍA OPTIMIZADA




Sentido del Tráfico →

LUGAR: Calle de Acceso a la Planta de Agua

TRAMO:

FECHA: 2/06/2015

CARRIL: Salida



OBSERVACIONES:






LEVANTAMIENTO DE DETERIOROS

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PAVIMENTOS RÍGIDOS DE GEOMETRÍA OPTIMIZADA

Senh do del Tráfico →

LUGAR: Acajutla TRAMO: _____
 FECHA: 2 106 12015 SENTIDO: Salida CARRIL: _____



OBSERVACIONES: _____



LEVANTAMIENTO DE DETERIOROS

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PAVIMENTOS RÍGIDOS DE GEOMETRÍA OPTIMIZADA

Sentido del Tráfico →

LUGAR: Acajolta TRAMO: _____
FECHA: 21/06/2015 SENTIDO: Salida
CARRIL: _____

226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
0	0		80				80			80				

241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255
0	0													

256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270

OBSERVACIONES: _____



LEVANTAMIENTO DE DETERIOROS

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PAVIMENTOS RÍGIDOS DE GEOMETRÍA OPTIMIZADA

Sentido del Tráfico →

Acapulca

LUGAR: _____ TRAMO: _____

FECHA: 21/06/2015 SENTIDO: Salida CARRIL: _____

316	327	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345
	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

OBSERVACIONES: _____






LEVANTAMIENTO DE DETERIOROS

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PAVIMENTOS RÍGIDOS DE GEOMETRÍA OPTIMIZADA

Senhzo del Tramo →

LUGAR: Acajotala TRAMO: Salida
FECHA: 2/06/2015 SENTIDO: Salida



OBSERVACIONES:



LEVANTAMIENTO DE DETERIOROS

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PAVIMENTOS RÍGIDOS DE GEOMETRÍA OPTIMIZADA

Sentido del Tráfico →

LUGAR: Acajutla TRAMO: Salida
FECHA: 2/06/2015 CARRIL: Salida

406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
						80	80	80	80	80	80	80		

421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435

436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
													80	

OBSERVACIONES:






LEVANTAMIENTO DE DETERIOROS

Sancho del Tráfico →

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PAVIMENTOS RÍGIDOS DE GEOMETRÍA OPTIMIZADA

Acajutla

LUGAR: Acajutla TRAMO: Salida
 FECHA: 2/06/2015 SENTIDO: Salida



OBSERVACIONES:



LEVANTAMIENTO DE DETERIOROS

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PAVIMENTOS RÍGIDOS DE GEOMETRÍA OPTIMIZADA

Trafico

TRAMO: Sta Tecla - La Cuchilla

los Chorrros

LUGAR:

17 / 12 / 2015

FECHA:

SENTIDO:

CARRIL: Externo

Grid table for data entry

Grid table for data entry

Grid table for data entry

OBSERVACIONES:



LEVANTAMIENTO DE DETERIOROS

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PAVIMENTOS RÍGIDOS DE GEOMETRÍA OPTIMIZADA

LUGAR: los Chorrros TRAMO: Sta Teclat - La Cochilla Tráfico



FECHA: 17 / 12 / 2015 SENTIDO: Extremo

Grid table with 10 columns and 10 rows. Contains red handwritten marks '0.00' in the 4th and 10th rows.

Grid table with 10 columns and 10 rows. Contains red handwritten marks '0.00' in the 4th row.

Grid table with 10 columns and 10 rows. Contains red handwritten marks '0.00' in the 10th row.

OBSERVACIONES: